

INFORMASI BAIK untuk Pemakai Truk Mobil

トラックユーザーに耳寄りな情報

Walaupun Flap Assister atau produk serupa sudah terpasang di truk mobil Anda, pintu truk (flap) menjadi semakin berat.

Kalau seperti itu, itu karena engsel-engselnya tidak lurus atau berkarat, tetapi bukan karena spring kurang dikencangkan.

Kasi minyak ke engsel-engsel truk Anda saja.

Jangan kencangkan spring lagi. Jika kencangkan spring terlalu banyak, ada kemungkinan merusak Flap Assister / produk serupa.

Sering kasi minyak supaya jaga kelancaran engsel. Flap Assister / produk serupa Anda efektif lama.


あなたのトラックにアオリバランサーまたは類似品が装備されているのに、アオリがだんだん重くなってきた。

もしそんなことがあるなら、それはヒンジが真っ直ぐでないか錆ってきているから。スプリングの締め込み不足ではありません。

ヒンジに注油してみてください。

スプリングの増し締めはしないで下さい。締め込み過ぎると、アオリバランサー/類似品を壊してしまう恐れがあります。

ヒンジの滑りを維持するために時々注油して下さい。アオリバランサー/類似品が、長いこと調子よく働きますよ。



PT. TAKARA SANGYO INDONESIA

<http://www.takara-co.com/pttsi.html>

01.Jul.2016